

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45262500-6 Roboty murowe  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń (sala nr 2, 9, 10, 107, 141, 157, gabinet 14, 130 pom 156)  
ADRES INWESTYCJI : 03-709 Warszawa ul Sierakowskiego 13  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny  
ADRES INWESTORA : 03-709 Warszawa ul Sierakowskiego 13  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Remont 9 pokoi</b>			
1 d.1	SST 01	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej sal 9 8.50 sala 10 5.3	m  m m	  8.50 5.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.80</b>
2 d.1	SST 03	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 13.80	m m	 13.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.80</b>
3 d.1	SST 01	KNR 4-01 0815-04 wsp R=0,50	Zerwanie listew wzdłuż ścian.  sala 2, 9, gab 14 58.80	m  m	  58.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>58.80</b>
4 d.1	SST 01	KNR 4-01 0815-04 wsp R= 0,50	jw lecz cokolików  58.80	m m	 58.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>58.80</b>
5 d.1	SST 01	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  sala 2 21.06 gab 14 27 sala 9 21.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.06 27.00 21.17	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.23</b>
6 d.1	SST 01	KNR 4-01 0211-03 wsp R= 0,8	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 4 cm  69.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.23	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.23</b>
7 d.1	SST 01	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm sala 2, 9, gab 14 58.80	m m	 58.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>58.80</b>
8 d.1	SST 05	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -  sala 2 21.06 gab 14 27.0 sala 9 21.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.06 27.00 21.17	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.23</b>
9 d.1	SST 07	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 35 mm zatarte na gładko  69.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.23	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.23</b>
10 d.1	SST 07	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 69.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.23	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.23</b>
11 d.1	SST 04	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie pasów tynku na styku ścian i podłoża.  sala 2, 9, gab 14 58.80	m m	 58.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>58.80</b>
12 d.1	SST 04	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku wzdłuż spękań  sal 9, 10 13.80	m m	 13.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.80</b>
13 d.1	SST 05	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - podłoża betonowe pod wylewkę samopoziomującą 69.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.23	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			58.80*0.10	m <sup>2</sup>	5.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.11</b>
14	SST 01 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> obmiar z poz 24, 25 302.28	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	302.28	
					<b>RAZEM</b>	<b>302.28</b>
15	SST 04 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 302.28	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	302.28	
					<b>RAZEM</b>	<b>302.28</b>
16	SST 05 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - strop pod malowanie obmiar z poz 23, 24 154.75	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	154.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>154.75</b>
17	SST 05 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -ściany obmiar z poz 25 222.15	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	222.15	
					<b>RAZEM</b>	<b>222.15</b>
18	SST 07 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 69.23	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	69.23	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.23</b>
19	SST 08 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych-Gamrat Centra 33 nr 16- z wywinieciem na ściany 10 cm sal 2, 9 46.03	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	46.03	
					<b>RAZEM</b>	<b>46.03</b>
20	SST 08 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ściany 10 cm antystatyczna o gr 2 mm z instalacją układu uziemienia kolor wykładziny F- M4 Gamrat do ustalenia z zamawiającym gab 14 29.08	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	29.08	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.08</b>
21	SST 08 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 46.03+29.08	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	75.11	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.11</b>
22	SST 08 d.1	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzeni kątownika mosiężnego w posadzce  sala 2 1 sala 9 1 gab 14 1	szt.		
				szt.	1.00	
				szt.	1.00	
				szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
23	SST 01 d.1	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie płyt stropu podwieszanego.  74.62	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	74.62	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.62</b>
24	SST 06 d.1	KNNR 2 1401-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi stropu podwieszanego (farba bakteriostatyczna zmywalna odporna na częste mycie ) kolor wg ustaleń z zamawiającym  sala 141 14.33 pom 156 12.23 sala 2 21.06 gab 14 27.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	14.33	
				m <sup>2</sup>	12.23	
				m <sup>2</sup>	21.06	
				m <sup>2</sup>	27.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>74.62</b>
25	SST 06 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit (farba bakteriostatyczna zmywalna odporna na częste mycie ) sala 9 21.17 sala 10 21.78	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	21.17	
				m <sup>2</sup>	21.78	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
			gab 130 21.91 sala 107 15.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.91 15.27	
					<b>RAZEM</b>	<b>80.13</b>
26 d.1	SST 06	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian (faraba bakteriostatyczna zmywalna odporna na częste mycie ) kolor wg ustaleń z zamawiającym  sala 141 22.41 sala 157 49.70 pom 156 20.40 sala 2 26.46 sala 9 26.74 sala 10 27.02 gab 130 27.44 sala 107 21.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.41 49.70 20.40 26.46 26.74 27.02 27.44 21.98	
					<b>RAZEM</b>	<b>222.15</b>
27 d.1	SST 06	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kolor wg ustaleń z zamawiającym pom 156 24.32 sala 2 35.80 sal 9 35.20 sala 10 35.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.32 35.80 35.20 35.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>131.12</b>
28 d.1	SST 06	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie podokienniki sala 141 0.7*1.50 sala 2 0.7*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.05 1.05	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
29 d.1	SST 06	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  sala 2, 9, 10 gab 14, 130 17.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.28	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
30 d.1	SST 06	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm sala 2, 9, 10 gab 14, 130 5.0	m m	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
31 d.1	SST 06	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej od wewnątrz o powierzchni ponad 1.0 m2 sala 9, 10, gab 14, 107, 130 27.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.72</b>
32 d.1	SST 06	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, od wewnątrz sal 9, 10, 2 gab 14, 130, 141 23.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.40</b>
33 d.1	SST 09	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż listew odbojowych szer 20 cm na ścianach - kolor do ustalenia z zamawiającym  sala 9 10 sala 10	m m	10.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			10	m	10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
34 d.1	SST 06	KNR 4-01 1210-04 analogia	Oczyszczenie i polakierowanie listew odbojowych  pom 156 1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35 d.1	SST 09	wycena własna	Naprawa doraźna ościeżnicy metalowej drzwiowej  sala 141 1	szt  szt	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36 d.1	SST 10	wycena własna	Wymiana opraw sufitowych - oprawy zamawiającego  gab 130 3	szt  szt	  3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
37 d.1	SST 01	wycena własna	Wynoszenie a po zakończeniu prac wnoszenie wyposażenia sal i gabinetu 4osoby x2x1,5 rg = 12 rg  sal 2, 9 gabinet 14 1	kpl  kpl	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38 d.1	SST 06	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią  sal 10, 107, 157 141 gab 130, pom 156 196.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196.22	
					<b>RAZEM</b>	<b>196.22</b>
39 d.1	SST 02	wycena. własna	Wywóz i utylizacja wykładziny z tworzyw sztucznych  69.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.23	
					<b>RAZEM</b>	<b>69.23</b>
40 d.1	SST 02	wycena. własna	Wywóz i utylizacja opraw oświetleniowych  3	kpl  kpl	  3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
41 d.1	SST 02	KNR 4-01 0108-13 + KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 35 km  5.35	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.35</b>